

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

**Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Санкт-Петербургский клинический научно-практический
центр специализированных видов медицинской помощи
(онкологический) имени Н.П. Напалкова»**

197758, Санкт-Петербург, поселок Песочный, Ленинградская ул., д.68А, лит. А

(выполнено в соответствии с Методикой, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики, утверждённой приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2012 года № 627)

2025 год

СОГЛАСОВАННО

Председатель РООИ «Центр
экспертизы и консультирования –
«Доступная среда»
Ю.Ю. Платонова
«24» сентября 2025 г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБУЗ «СПб КНпЦСВМП (о)
имени Н.П. Напалкова»

Мойсеенко В.М.
«24» сентября 2025 г.



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Научно-практический центр (онкологический).
1.2. Адрес объекта: 197758, Санкт-Петербург, поселок Песочный, Ленинградская ул., д.68А, лит. А.
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание: 9 этажей, 71 072,3 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет). 65 700,00 кв.м
1.4. Год постройки здания: 2010 г., последнего капитального ремонта: не производился.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: Текущего - регулярно, капитального нет.

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Санкт-Петербургский клинический научно-практический центр специализированных видов медицинской помощи (онкологический) имени Н.П. Напалкова».
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 197758, Санкт-Петербург, поселок Песочный, Ленинградская ул., д.68А, лит. А.
1.8. Основание для пользования объектом - оперативное управление.
1.9. Форма собственности – государственная.
1.10. Территориальная принадлежность – региональная.
1.11. Вышестоящая организация (наименование): Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга.
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 191023, Санкт-Петербург, ул. Малая Садовая, д.1.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности – здравоохранение.
2.2 Виды оказываемых услуг: - деятельность больничных организаций, научные исследования и разработки в области естественных и технических наук.
2.3. Форма оказания услуг: на объекте.
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории.
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) вместимость 531 койка, пропускная способность 600 человек.
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет).

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

От ст. м. Озерки Автобусом № 109, 109А, 109Б, 497 до остановки «Ленинградская ул., д.70, далее пешком до центра 350 м., автобусом № 259 до остановки «Рентгенорадиологический институт», далее пешком до центра 20 м.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: да.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - 20 м

3.2.2 время движения (пешком) 2 - 4 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - да.

3.2.4 Перекрестки: регулируемые.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске:

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	<i>А</i>
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	<i>А</i>
4	с нарушениями зрения	<i>ДУ</i>
5	с нарушениями слуха	<i>ДУ</i>
6	с нарушениями умственного развития	<i>А</i>

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<i>ДЧ-И (К, О, Г, У)</i>
2	Вход (входы) в здание	<i>ДП-И (Г, У),</i>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<i>ДП- И (К,О,У)</i>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<i>ДУ</i>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<i>ДЧ-И (Г,У,О,К)</i>
6	Система информации и связи (на всех зонах)	<i>ДУ</i>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<i>ДУ</i>

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

В процессе обследования было установлено, что на объекте не реализованы в необходимом и достаточном объеме мероприятия для условий беспрепятственного движения по зданию Центра и прилегающей территории. Посещение Центра возможно всем категориям инвалидов с сопровождающим.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий и капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий и капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий и капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий и капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий и капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСР
8	Все зоны и участки	Ремонт (текущий и капитальный)

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ предусмотрен на 2026-28гг.

в рамках исполнения Капитального ремонта по обеспечению доступности для инвалидов и других МГН

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: доступно полностью всем категориям по варианту «А».

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____ - _____

4.4 Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование не требуется

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта

нет

(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5 Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата: нет.

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте): от «15» сентября 2025 г.,
2. Акта обследования объекта: от «15» сентября 2025 г.,

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБУЗ «СПб КНпЦСВМП (о)
имени Н.П. Напалкова»
Моисеенко В.М.
«24» сентября 2025 г.



АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Научно-практический центр (онкологический).
1.2. Адрес объекта: 197758, Санкт-Петербург, поселок Песочный, Ленинградская ул., д.68А, лит. А.
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание: 9 этажей, 71 072,3 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет). 65 700,00 кв.м
1.4. Год постройки здания: 2010 г., последнего капитального ремонта: не производился.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: Текущего - регулярно, капитального нет.

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Санкт-Петербургский клинический научно-практический центр специализированных видов медицинской помощи (онкологический) имени Н.П. Напалкова».
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 197758, Санкт-Петербург, поселок Песочный, Ленинградская ул., д.68А, лит. А.
1.8. Основание для пользования объектом - оперативное управление.
1.9. Форма собственности – государственная.
1.10. Территориальная принадлежность – региональная.
1.11. Вышестоящая организация (наименование): Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга.
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 191023, Санкт-Петербург, ул. Малая Садовая, д.1.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности – здравоохранение.
2.2 Виды оказываемых услуг: - деятельность больничных организаций, научные исследования и разработки в области естественных и технических наук.
2.3. Форма оказания услуг: на объекте.
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории.
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) вместимость 531 койка, пропускная способность 600 человек.
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет).

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

От ст. м. Озерки Автобусом № 109, 109А, 109Б, 497 до остановки «Ленинградская ул., д.70, далее пешком до центра 350 м., автобусом № 259 до остановки «Рентгенорадиологический институт», далее пешком до центра 20 м.
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: да.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - 20 м.

3.2.2 время движения (пешком) 2 - 4 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - да.

3.2.4 Перекрестки: регулируемые.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске:

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	<i>А</i>
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	<i>А</i>
4	с нарушениями зрения	<i>ДУ</i>
5	с нарушениями слуха	<i>ДУ</i>
6	с нарушениями умственного развития	<i>А</i>

* - указывается один из вариантов: «А» (доступность всех зон и помещений - универсальная), «Б» (доступны специально выделенные участки и помещения), «ДУ» (доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно), «ВНД» (не организована доступность)

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<i>Текущий и капитальный ремонт</i>
2	Вход (входы) в здание	<i>Текущий и капитальный ремонт</i>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<i>Текущий и капитальный ремонт</i>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<i>Текущий и капитальный ремонт</i>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<i>Текущий и капитальный ремонт</i>
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	<i>Текущий ремонт</i>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<i>Индивидуальное решение с ТСР</i>
8	Все зоны и участки	<i>Ремонт (текущий и капитальный)</i>

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано _____
нет

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБУЗ «СПб КНпЦСВМП (о)
имени Н.П. Напалкова»



Мойсеенко В.М.

«24» сентября 2025 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ объекта социальной инфраструктуры К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Научно-практический центр (онкологический).
- 1.2. Адрес объекта: 197758, Санкт-Петербург, поселок Песочный, Ленинградская ул., д.68А, лит. А.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание: 9 этажей, 71 072,3 кв.м.
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет). 65 700,00 кв.м
- 1.4. Год постройки здания: 2010 г., последнего капитального ремонта: не производился.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: Текущего - регулярно, капитального нет.

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Санкт-Петербургский клинический научно-практический центр специализированных видов медицинской помощи (онкологический) имени Н.П. Напалкова».
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 197758, Санкт-Петербург, поселок Песочный, Ленинградская ул., д.68А, лит. А.
- 1.8. Основание для пользования объектом - оперативное управление.
- 1.9. Форма собственности – государственная.
- 1.10. Территориальная принадлежность – региональная.
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 191023, Санкт-Петербург, ул. Малая Садовая, д.1.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности – здравоохранение.
- 2.2 Виды оказываемых услуг: - деятельность больничных организаций, научные исследования и разработки в области естественных и технических наук.
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте.
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории.
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) вместимость 531 койка, пропускная способность 600 человек.
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет).

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

От ст. м. Озерки Автобусом № 109, 109А, 109Б, 497 до остановки «Ленинградская ул., д.70, далее пешком до центра 350 м., автобусом № 259 до остановки «Рентгенорадиологический институт», далее пешком до центра 20 м.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: да.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта – 20 м.

3.2.2 время движения (пешком) 2 - 4 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - да.

3.2.4 Перекрестки: регулируемые.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске:

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	А
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К, О, Г, У)
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г, У),
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП- И (К,О,У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г,У,О,К)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

В процессе обследования было установлено, что на объекте не реализованы в необходимом и достаточном объеме мероприятия для условий беспрепятственного движения по зданию Центра и прилегающей территории. Посещение Центра возможно всем категориям инвалидов с сопровождающим.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<i>Текущий и капитальный ремонт</i>
2	Вход (входы) в здание	<i>Текущий и капитальный ремонт</i>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<i>Текущий и капитальный ремонт</i>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<i>Текущий и капитальный ремонт</i>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<i>Текущий и капитальный ремонт</i>
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	<i>Текущий ремонт</i>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<i>Индивидуальное решение с ТСР</i>
8	Все зоны и участки	Ремонт (текущий и капитальный)

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ предусмотрен на 2026-28г.

в рамках исполнения Капитальный ремонт по обеспечению доступности для инвалидов и других МГН

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: доступно полностью всем категориям по варианту «А».

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____ - _____

4.4 Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.1.1 согласование на Комиссии _____
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.1.2 **согласование работ с надзорными органами** (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.1.3 **техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;**

4.1.4 согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.1.5 **согласование с общественными организациями инвалидов не требуется;**

4.1.6 другое _____ - _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

нет

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

нет

_____ (наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на <u>3</u> л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на <u>3</u> л. |
| 3. Путей движения внутри здания | на <u>3</u> л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на <u>2</u> л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на <u>2</u> л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u>3</u> л. |

Результаты фотофиксации на объекте на 10 л.

Позтажные планы, паспорт БТИ на 9 л.

Руководитель
рабочей группы

Заместитель директора по хозяйственным вопросам Ковач В.А.
(Должность, Ф.И.О.)

Члены рабочей группы

Директор ЧОУ ДПО «Ресурсный институт
социальной практики» Потапов М.П

В том числе:

представители общественных
организаций инвалидов

Председатель Региональной общественной
организации инвалидов «Центр экспертизы
и консультирования – «Доступная среда».
Ю.Ю. Платонова

представители организации,
расположенной на объекте

Главный инженер Сологуб В.М.
(Должность, Ф.И.О.)


Специалист общебольничного
немедицинского персонала Шевчук С.И.
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

(Подпись)


(Подпись)

(Подпись)


(Подпись)

(Подпись)

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ, к паспорту
доступности ОСИ от «15» сентября 2025 г.

I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

ГБУЗ «СПб КНпЦСВМП (о) имени Н.П. Напалкова»
Санкт-Петербург, поселок Песочный, Ленинградская ул., д. 68А, лит. А
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	-	6, 10, 11, 12	-Вход на участок № 1 не оборудован элементами информации об объекте. -Вход № 2 (служебный вход) имеет перепад высот 0, 1 м, что не соответствует нормативным требованиям.	все	-Оборудовать вход № 1 на участок элементами информации об объекте. -Обозначить вход № 2 как служебный вход и обозначить направление доступного входа на территорию.	ТР
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	12, 13, 14, 16, 17, 19, 22, 31	-На территории участка отсутствуют бордюрные пандусы (перепад высот до 0,14 см), что не соответствует нормативным требованиям. - Отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные указатели на покрытии пешеходных путей на расстоянии 0,8-0,9 м до препятствия, доступного входа, начала опасного участка, перед внешней лестницей	все	- Оборудовать перепады высот бордюрным пандусом (перепад высот в местах съезда на проезжую часть не должен превышать 0,015м). -Оборудовать пешеходные пути тактильно-контрастными указателями. -Обеспечить непрерывность информации на путях движения. -Оборудовать место отдыха в парке навесами, скамьями с опорой для спины и подлокотником в соответствии с нормативными	ТР, КР

1.3	Лестница (наружная)	есть	1 10	18, 23, 25, 26, 30, 33	и т.п. -Отсутствует система средств информации на всем участке. - В парке отсутствуют специальные места отдыха. -Отсутствует тактильная или тактильно-звуковая мнемосхема на территории. - На эвакуационных лестницах, в т.ч. на лестнице приемного отделения отсутствуют поручни на высоте 0,9 м. - Отсутствуют завершающие горизонтальные части поручня. - На всех наружных лестницах краевые ступени маршей не выделены контрастными полосами. - Перед наружными лестницами отсутствуют тактильно-контрастные указатели. -На поручнях отсутствуют рельефные информационные обозначения.	О,С	требованиями -Рекомендуется при входе на территорию Центра для ориентации инвалидов по зрению установить тактильную или тактильно-звуковую мнемосхему. -Оборудовать наружные лестницы поручнями, на высоте 0,9 м в соответствии с нормативными требованиями. - Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы на 0,3м. - Краевые ступени лестничных маршей необходимо выделить контрастными полосами, шириной 0,08-0,1 м. - Перед внешними лестницами следует предусмотреть предупреждающие тактильные полосы, глубиной 0,5-0,6 м на расстоянии 0,3 м от внешнего края проступи верхней и нижней ступени. - На боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней предусмотреть рельефные обозначения, а также предупредительные полосы об окончании перил.	КР
1.4	Пандус (наружный)	да	11	27, 28	В приемное отделение ведет автомобильный пандус. Угол не соответствует нормативным требованиям для МГН. Отсутствуют поручни.	все	См. комментарии к заключению	ТР, КР
1.5	Автостоянка и	да	12	29		все		

	парковка						
	ОБЩИЕ требования к зоне				Беспрепятственное и удобное передвижение МГН по участку к зданию. Информационная поддержка на всех путях движения МГН. Организация мест отдыха на участке (рекомендуется)		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функционально й зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	<i>ДЧ-И(К,О,Г,У)</i>	1-12	6, 10-14, 16, 17, 19, 22, 23, 25-30, 33	В рамках текущего и капитального ремонта

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

В приемный покой ведет автомобильный пандус. Продублировать автомобильный пандус пандусом с нормативным уклоном для инвалидов, передвигающихся на кресло - колясках.

В целях обеспечения мер предупреждения причинения вреда оборудовать автомобильный пандус поручнями с ограждениями.

Рекомендуется направить письмо в соответствующие организации для обеспечения доступа МГН на прилегающей территории от остановки общественного транспорта, а именно в письме учесть, что пути движения МГН должны стыковаться с транспортными и пешеходными коммуникациями, специализированными парковочными местами, остановками общественного транспорта (дублирование светофоров звуковой сигнализацией, оборудование пешеходного перехода контрастно-тактильными указателями). В письме также учесть необходимость обеспечения системой средств информационной поддержки на всех путях движения для обеспечения беспрепятственного доступа к объекту.

I Результаты обследования:
2. Вход в здание (главный)

ГБУЗ «СПб КНпЦСВМП (о) имени Н.П. Напалкова»
Санкт-Петербург, поселок Песочный, Ленинградская ул., д. 68А, лит. А
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	8	18	- На внешней лестнице из отделения лучевой диагностики отсутствуют поручни на высоте 0,9 м. - Отсутствуют завершающие горизонтальные части поручня. - На наружной лестнице краевые ступени маршей не выделены контрастными полосами. -Перед внешней лестницей отсутствуют тактильно-контрастные указатели.	С,О	- Оборудовать наружную лестницу отделения лучевой диагностики поручнями на высоте 0,9 м в соответствии с нормативными требованиями. -Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы на 0,3м. - Краевые ступени лестничных маршей необходимо выделить контрастными полосами, шириной 0,08-0,1 м. Перед внешней лестницей следует предусмотреть предупреждающие тактильно-контрастные указатели, глубиной 0,5-0,6 м на расстоянии 0,3 м от внешнего края проступи верхней и нижней ступени.	ТР
2.2	Пандус (наружный)	есть	13	19, 20, 21	Уклон пандуса не нормативный, отсутствуют поручни на высоте 0,7м, расстояние между поручнями-1,7 м не соответствует нормативным.	К	Пандус нуждается в реконструкции (см. комментарии).	КР
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	14	36	-Колонны перед входной площадкой не выделены цветом. - Колонны не выделены тактильно-контрастными	С	Колонны необходимо выделить контрастным цветом. Вокруг колонн предусмотреть тактильноконтрастные указатели. - Краевую ступень	ТР

					указателями. Входная площадка не выделена контрастно - Двери с доводчиками не обеспечивают задержку автоматического закрывания дверей, продолжительность 5с. - Отсутствует тактильная информационная вывеска. - Перед дверью отсутствуют тактильноконтрастные указатели. - На прозрачных полотнах дверей отсутствует контрастная маркировка.		выделить контрастным цветом, шириной 0,08-0,1 м.	
2.4	Дверь (входная)	есть	14, 15	36, 43	<u>Вход в приемное отделение</u> - Ширина рабочей створки 0,64 м, что не соответствует нормативным требованиям. - На прозрачных полотнах дверей отсутствует контрастная маркировка. - Двери с доводчиками не обеспечивают задержку автоматического закрывания дверей, продолжительность 5с. - Перед дверью отсутствуют тактильно-контрастные указатели. <u>Вход в приемное отделение</u> - Ширина рабочей створки второй двери в тамбуре 0,71 м. – не соответствует нормативным требованиям. - Отсутствует контрастная маркировка на двери. Резиновый коврик не соответствует нормативным	все	- Оборудовать вход тактильной информационной вывеской и тактильной пиктограммой доступности. - На покрытии перед дверью отсутствуют тактильноконтрастные указатели, глубиной 0,5-0,6м. - Оборудовать прозрачные полотна дверей контрастной маркировкой. <u>Вход в приемное отделение</u> - Оборудовать вход тактильной информационной вывеской и тактильной пиктограммой доступности. - При двухстворчатых дверях одну рабочую створку предусмотреть шириной в свету не менее 0,9м. - На покрытии перед дверью отсутствуют тактильно-контрастные указатели, глубиной 0,5-0,6м. - Оборудовать прозрачные полотна дверей контрастной маркировкой.	ТР
2.5	Тамбур	есть	16	37, 44, 45	<u>Вход в приемное отделение</u> - Ширина рабочей створки второй двери в тамбуре 0,71 м. – не соответствует нормативным требованиям. - Отсутствует контрастная маркировка на двери. Резиновый коврик не соответствует нормативным	все	<u>Вход в приемное отделение</u> - При двухстворчатых дверях одну рабочую створку предусмотреть шириной в свету не менее 0,9м. - Оборудовать прозрачные полотна дверей контрастной маркировкой. - Следует закрепить на полу резиновые коврики.	ТР

					требованиям.			
	ОБЩИЕ требования к зоне				Как минимум один вход, приспособленный для МГН, с поверхности земли			

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход/выход в здание	ДП-И (У,Г)	8,13,14, 15,16	18, 19, 20, 21,36, 37, 43, 44, 45	Капитальный и текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Лестница, ведущая на второй этаж, не дублируется ни пандусом, ни подъёмным устройством. Вход в здание доступный для инвалидов, передвигающихся на креслах – колясках, осуществляется через приемный покой. Обозначить вход информацией о доступном входе для инвалидов на креслах - колясках.

Пандус, ведущий из отделения лучевой диагностики в парк, не соответствует нормативным требованиям. До проведения капитального ремонта или реконструкции оборудовать пандус поручнями на высоте 0,7 м и расстояниями между поручнями от 0,9-1 м. Верхний и нижний поручни пандуса должны быть расположены в одной вертикальной плоскости. Пандус оборудовать кнопкой вызова персонала для подъема.

I Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

ГБУЗ «СПб КНпЦСВМП (о) имени Н.П. Напалкова»
Санкт-Петербург, поселок Песочный, Ленинградская ул., д. 68А, лит. А
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимое для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	17, 18, 19, 20	40, 46, 47, 49, 53, 63, 64	- На участках пола на путях движения перед доступными дверными проемами и входами на лестницы, стационарными препятствиями отсутствуют тактильно-контрастные предупреждающие указатели. Высота поверхности справочного стола в регистратуре 1,19 м, что не соответствует нормативным требованиям.	С	Предусмотреть контрастно - тактильные предупреждающие указатели глубиной 0,5-0,6м. - Поверхность справочного стола и других мест обслуживания, используемых посетителями на кресло - колясках оборудовать на высоте не более 0,85 м над уровнем пола.	ТР
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	21, 22, 23, 24, 25	38, 39, 76, 77	На лестнице завершающие части поручней не соответствуют нормативным требованиям -Отсутствуют рельефные обозначения этажей на поручнях.	все	Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы на 0,3м. -На боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней предусмотреть рельефные обозначения этажей, а также предупредительные полосы об окончании перил.	ТР, КР
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	да	26	55, 56	-Отсутствует дублирование кнопок шрифтом Брайля в пассажирском лифте. При срабатывании пожарной	С	-Продублировать кнопки тактильной информацией с дублированием шрифтом Брайля в пассажирском лифте.	ТР, КР

3.5	Дверь	есть	27, 28	48, 53, 54, 64, 65	сигнализации лифты не отправляются вниз на основной посадочный этаж. - Отсутствуют информирующие обозначения помещений рядом с дверью, со стороны дверной ручки, дублированные рельефными знаками. - Все двери с доводчиками не обеспечивают задержку автоматического закрывания дверей, продолжительность 5с. На прозрачных полотнах дверей отсутствует контрастная маркировка.	К,О, С	- Напротив выхода из лифтов на высоте 1,5 м расположить цифровое обозначение этажа контрастное по отношению к фону стены. -Предусмотреть замену лифта. - Оборудовать доступные помещения информирующим и обозначениями с дублированием рельефными знаками и разместить рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,3 до 1,4 м. - Оборудовать прозрачные полотна дверей контрастной маркировкой. - Двери на путях эвакуации окрасить в контрастный цвет со стеной. - На проступях верхней и нижней ступеней каждого марша эвакуационных лестниц нанести контрастные или контрастные фотолюминисцентные полосы, шириной 0,08-0,1 м. -Поручни лестниц на путях эвакуации окрасить краской, светящейся в темноте, или на них наклеить световые ленты. В качестве дверных запоров на путях эвакуации следует предусмотреть ручки нажимного действия. Усилие открывания двери не должно превышать 50 Нм.	ТР
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32	38, 39, 74, 75, 76, 77	- Отсутствуют контрастные полосы на проступях верхних и нижних ступеней каждого марша эвакуационных лестниц. Эвакуационные двери не окрашены в контрастный цвет.	все	- Двери на путях эвакуации окрасить в контрастный цвет со стеной. - На проступях верхней и нижней ступеней каждого марша эвакуационных лестниц нанести контрастные или контрастные фотолюминисцентные полосы, шириной 0,08-0,1 м. -Поручни лестниц на путях эвакуации окрасить краской, светящейся в темноте, или на них наклеить световые ленты. В качестве дверных запоров на путях эвакуации следует предусмотреть ручки нажимного действия. Усилие открывания двери не должно превышать 50 Нм.	ТР

	ОБЩИЕ требования к зоне			Определяется наиболее рациональный (короткий и удобный) путь к зоне целевого назначения. Предупредительная информация о препятствии (перед дверными проемами и входами на лестницы и пандусы, перед поворотом коммуникационных путей) на расстоянии 0,6 м до объекта информации, визуальная и тактильная. Проектные решения зданий должны обеспечивать безопасность МГН всех категорий. Конструкции эвакуационных путей – не пожароопасные.	все		
--	----------------------------	--	--	--	-----	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функционально й зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДП-И (К,О,У)	17-32	38, 39, 40, 46-49, 53 56, 65, 74-77	В рамках текущего и капитального ремонта

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I – зона обслуживания инвалидов

ГБУЗ «СПб КНпЦСВМП (о) имени Н.П. Напалкова»
Санкт-Петербург, поселок Песочный, Ленинградская ул., д. 68А, лит. А
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	33, 34, 35	40, 48	Отсутствуют специальные персональные приборы усиления звука/индукционные петли и другие индивидуальные беспроводные устройства для лиц с дефектами слуха, видеоувеличители.	Г, К, О	Следует обеспечить техническими средствами для общения с посетителями с дефектами слуха (индукционная петля), видеоувеличители	ТР
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	36	69, 70, 71, 72, 73	<u>Конференц-зал</u> - Лестница, ведущая на сцену, не имеет ограждения и не дублируется пандусом или другим подъемным устройством. -Выходы из зала не обозначены для слабовидящих. -Отсутствует контрастная маркировка ступеней -Отсутствует тактильная разметка. -Отсутствует индукционная петля для зала.	все	См. комментарии к заключению	
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						

4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту.	нет						
4.5	Кабина индивидуально го обслуживания	нет			Места целевого назначения могут быть универсальными либо специально выделенными для инвалидов и других МГН (в том числе вблизи входов).	все		
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания	ДУ	33,34, 35,36	40,48, 69, 70, 71, 72,73	В рамках текущего ремонта

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Предусмотреть следующие мероприятия в конференц-зале:

1. Установить световой маяк на высоте 1,5 м при выходе из зала. Устанавливается на высоте 1,5 м парой световых маяков, для обозначения габаритов выхода.
2. Выходы из зала промаркировать контрастной маркировкой.
3. На проступях верхней и нижней ступеней марша лестницы нанести контрастные или контрастные фотолюминисцентные полосы, шириной 0,08-0,1 м.
4. Оборудовать тактильно-контрастными указателями места в зале в соответствии с нормативными требованиями.
5. Лестницу на сцену оборудовать поручнями с ограждениями.
6. Выделить места для инвалидов на кресло - коляске в последних рядах. Каждое место должно иметь размеры в плане 0,9х1,4 м.
7. Оборудовать зал индукционной петлей для слабослышащих.

І Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

ГБУЗ «СПб КНпЦСВМП (о) имени Н.П. Напалкова»
Санкт-Петербург, поселок Песочный, Ленинградская ул., д. 68А, лит. А
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		№ фото	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане		Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	37	41, 42, 59, 60, 61, 62	<u>Санузел второго этажа</u> - отсутствуют крючки для костылей и поручень для раковины, зеркало не соответствует нормативным требованиям.	К,О	Оборудовать санузелы соответствие с нормативными требованиями п.6.3 СП59.13330.2020	КР
5.2	Душевая/ ванная комната	есть	38	67	В душевых палат отсутствуют стульчики, поручни расположены далеко от душа. -Выключатели расположены на большой высоте.	все	Доступную душевую кабину оборудовать переносным или закрепленным на стене складным сиденьем, на высоте 0,48 от пола и поручнями. -Выключатели расположить на высоте 0,85-1,1 м	ТР
5.3	Бытовая комната (гардеробная)							
	ОБЩИЕ требования к зоне				Доступная кабина в общей уборной должна иметь размеры в плане не менее, м: ширина-1,65, глубина- 2,2, ширина двери -0,9м. В кабине рядом с унитазом следует предусматривать пространство не менее 0,8 м для размещения кресла-коляски, а также крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. У дверей санитарно-бытовых	К, О		

					помещений или доступных кабин следует предусматривать специальные знаки (в том числе рельефные), мнемосхемы на высоте 1,21,6м. Рекомендовано использование водопроводных кранов рычажного или нажимного действия (или управляемых электронными системами). Оборудование кабинки туалета кнопкой вызова персонала.		
--	--	--	--	--	---	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональн ой зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г, У, О, К)	37,38	41, 42, 59, 60, 61, 62, 67	В рамках текущего и капитального ремонта

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Центр расположен в здании с несколькими корпусами. Туалет для инвалидов расположен только в вестибюле второго этажа. Число универсальных кабин следует принимать дополнительно из расчета одна универсальная кабина на 15 человек на креслах-колясках, но не менее одной.

I Результаты обследования:
6. Системы информации (и связи) на объекте

ГБУЗ «СПб КНпЦСВМП (о) имени Н.П. Напалкова»
Санкт-Петербург, поселок Песочный, Ленинградская ул., д. 68А, лит. А
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет	-	-	Визуальные средства отсутствуют. -Информационные киоски не имеют функции «для слабовидящих».	все	- Оснастить доступные для МГН элементы здания и территории символами доступности, с помощью технических средств информирования, ориентирования и сигнализации (световые маяки и пр.) - оборудовать информационные киоски функцией «для слабовидящих» - предусмотреть контрастное сочетание цветов (дверь-стена, ручка; санитарный прибор-пол, стена; стена-выключатели, средства визуальной информации и т.п.)	ТР

6.2	Акустические средства	нет	-	-	Отсутствуют	все	Оборудовать центр звуковой сигнализацией	-
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	Отсутствуют	С	- Информирование тактильные таблички с дублированием шрифтом Брайля должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием номера и назначения помещения. В вестибюле для инвалидов по зрению установить информационную мнемосхему (тактильная схема движения).	ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне				Системы средств информации и сигнализации об опасности должны быть комплексными для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми и тактильными) и соответствовать ГОСТ Знаки и символы должны быть идентичными в пределах здания. Система оповещения о пожаре – световая, синхронно со звуковой сигнализацией.			

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциона льной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ Текущий ремонт
		№ на плане	№ фото	
Система информации (и связи) на объекте	<i>ДУ</i>			

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

ГБУЗ «СПб КНпЦСВМП (о) имени Н.П. Напалкова»
Санкт-Петербург, поселок Песочный, Ленинградская ул., д. 68А, лит. А



Фото № 1 – Пути движения к объекту



Фото № 2 – Пути движения к объекту



Фото № 3 – Пути движения к объекту



Фото № 4 – Пути движения к объекту



Фото № 5 – Пути движения к объекту



Фото № 6 – Вход на территорию № 1



Фото № 7 – Пути движения к объекту



Фото № 8 – Пути движения к объекту



Фото № 9 – Пути движения к объекту



Фото № 10 – Вход на территорию № 2




Фото № 11 – Вход на территорию № 2



Фото № 12 – Вход на территорию № 2



Фото № 13 – Пути движения на территории



Фото № 14 – Пути движения на территории



Фото № 15 – Пути движения на территории



Фото № 16 – Пути движения на территории



Фото № 17 – Пути движения на территории



Фото № 18 – Пути движения на территории



Фото № 19 – Пути движения на территории



Фото № 20 – Пути движения на территории



Фото № 21 – Пандус наружный



Фото № 22 – Пути движения на территории



Фото №23– Наружная лестница



Фото № 24 – Подъемник




Фото №25– Наружная лестница




Фото № 26 – Наружная лестница



Фото № 27 – Наружный пандус



Фото № 28- Наружный пандус



Фото №29– Парковка для инвалидов



Фото № 30 – Наружные лестницы



Фото №31 – Пути движения на территории



Фото № 32 – Пути движения на территории



Фото №33 – Наружные лестницы



Фото № 34– Пути движения на территории



Фото №35– Пути движения на территории



Фото № 36– Вход в регистратуру



Фото №37 – Тамбур № 1




Фото № 38 – Внутренняя лестница № 1



Фото №39 – Внутренняя лестница № 1




Фото №40 – Вестибюль



Фото №41 – Санузел в регистратуре



Фото № 42 – Санузел в регистратуре



Фото №43 – Вход в приемное отделение



Фото № 44– Тамбур в приемном отделении



Фото №45– Дверь в тамбуре приемного отделения




Фото № 46– Вестибюль приемного отделения.




Фото № 47– Вестибюль приемного отделения



Фото № 48 – Кабинет приемного отделения



Фото №49 – Коридор



Фото № 50 – Информация




Фото №51 – Информация




Фото № 52– Информация



Фото №53– Аптека




Фото № 54– Коридор



Фото №55 – Лифт грузовые



Фото № 56 – Лифт пассажирский



Фото №57 – Выход из отделения лучевой диагностики



Фото №58– Тамбур отделения лучевой диагностики



Фото №59 – Санузел для инвалидов отделения лучевой диагностики



Фото № 60 – Санузел для инвалидов отделения лучевой диагностики



Фото №61 – Санузел для инвалидов отделения лучевой диагностики



Фото № 44– Санузел для инвалидов отделения лучевой диагностики.



Фото №63– Коридор



Фото № 64— Коридор



Фото №65– Палата



Фото № 66– Санузел в палате



Фото №67 – Душевая в палате



Фото № 68 – Раковина в палате



Фото №69 – Конференц-зал



Фото №70 – Конференц-зал




Фото №71 – Конференц-зал



Фото № 72 – Конференц-зал



Фото №73 – Конференц-зал



Фото № 74– Эвакуационные лестницы



Фото №75– Эвакуационные лестницы




Фото № 76– Эвакуационные лестницы



Фото №77– Эвакуационная лестница



Фото № 78– Оборудование.



Фото №79– Оборудование



Фото № 80– Оборудование.